

機種別サービス対応表

2026年8月1日現在

TEL 026-275-2116（平日 9:00 - 17:30）

お持ちの機種で承れる修理メニューを一覧でご案内します。「×」のメニューや表に記載のない機種も、状態によりご相談を承れる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

機種	ショットブラスト	再塗装（慣らし焼き）	窓ガラス交換	パッキン交換
M D 8 0	○	○	×	○
M D 8 0 II	○	○	○	○
M D 8 0 III	○	○	○	○
M D 8 0 IV	○	○	○	○
M D 1 2 0	○	○	×	○
M D 1 2 0 II	○	○	○	○
M D 1 2 0 III	○	○	○	○
M D 1 2 0 IV	○	○	○	○
M D 1 4 0	○	○	×	○
M D 1 4 0 II	○	○	○	○
M D 1 4 0 III	○	○	○	○
M C 9 5	○	○	○	○
I I L A	×	×	×	×
M S 3 0	×	×	○	○
M S 7 0	○	○	○	○
M S 7 0 II	○	○	○	○
M R 1 2 0	○	○	○	○
M D 3 0 K（C）	○	○	×	×
M D 7 0 K（C）	○	○	×	×
S L 2 5 0	×	×	×	×
S L 1 2 0 0	×	×	×	×
M B G 1 5 0	×	×	×	×
俺のかまど	×	×	×	×

○ 対応可 × 対応不可

ご留意事項

- 表に記載のない過去機種、または「×」のメニューについても、状態によりご相談を承れる場合があります。お気軽にお問い合わせください。
- MS30の修理は本社工場での対応となります（他機種はストーブ工場で承ります）。
- 部品の在庫状況により、お時間をいただく場合があります。
- 表記の価格には、ネジ・ボルトなど小部材の代金が含まれます。